

MANTENIMIENTO Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS MECÁNICOS

- La limpieza de los productos debe efectuarse únicamente con un paño o bayetilla ligeramente húmeda con agua.
- No se deben emplear disolventes, abrasivos u objetos afilados, que pueden dañar la capa protectora.
- En caso de obra, proteja los productos de polvo, pintura, ácidos y demás productos, con algún material delgado que permita cubrirla perfectamente. En ningún caso debe usar cinta adhesiva directamente, ya que al retirarla se afecta la capa protectora.
- Utilice únicamente grafito cuando requiera suavizar el funcionamiento del producto
- Para suavizar el funcionamiento del pestillo de la cerradura o del cerrojo, aplique grasa o vaselina industrial
- Se recomienda siempre usar topes en la puerta para evitar que la cerradura golpee la pared.